

CAN-BUS modul MCB-01

JABLOTRON
CREATING ALARMS



Modul je určen k připojení na datové rozhraní CAN-BUS v motorových vozidlech s palubním napětím 12V a ukostřeným mínus pólem. Modul převádí digitální informace na analogové, za účelem propojení se vstupy autoalarmů Athos, Akcent a dalších.

Pomocí programátoru BL-MCB je možno zjistit verzi SW v modulu MCB-01, popřípadě ji nahradit jinou.

*Verze SW je značena ve formátu **MCB03 B4D 170408***

*znak **B** označuje SW pro bootloader, pokud je na této pozici **X** jedná se o verzi SW naprogramovanou při výrobě*

*znaky na místě **4D** určují verzi SW, v tabulkách na následujících listech naleznete seznam vozidel pro jednotlivé verze*

*Číselná řada **170408** je datum distribuce SW (DDMMRR).*

Seznam podporovaných vozidel je průběžně aktualizován, pro případné informace volejte:
483 559 936

Dodává a servis zajišťuje:
JABLOTRON ALARMS a.s. Pod Skalkou 33, Jablonec n.N.

Číslo programu (Led dioda vyblíká 1 a 2 číslicí)		MCB03 B4D 170408.hexfw	
1 číslice	2 číslice	Značka	Popis programu
1	1	Audi:	A2 2002<, A3 2004<, A4 2002-2004, TT 2006<, R8 2007<
		Lamborghini:	Gallardo 2006<
		Porsche:	911 2006-2007, Cayenne 2006
		Skoda:	Fabia 2001<, Fabia II 2007, Octavia 2001<, Octavia II 2004<, Roomster 2006<, SuperB 2001<, SuperB II 2008<
		Seat:	Altea 2004<, Altea XL 2007<, Cordoba 2002<, Ibiza 2002<, Leon 2000<, Toledo 2005<
		VW:	Caddy 2005<, EOS 2006<, Golf IV 2002<, Golf V 2004<, Golf Plus 2004<, Jetta 2004<, Passat 2001-2005, Passat 2006<, Polo 2001-2005, Polo 2006<, Touran 2003<, Tiguan 2007<
1	2	VW:	Transporter T5 2005<
1	3	VW:	Touareg 2004<
1	4	Audi:	A4 2004<, A4 Cabrio 2006<
1	5	Audi:	A6 2005<, A6 AVANT 2007<, A8 2007<, Q7 2006<
1	6	Toyota:	RAV4 2005<,
1	7	Toyota:	Yaris 2006<, Auris 2007<, Corolla 2007<, Camry 2006<
1	8	Subaru:	Legacy 2004<, Outback 2004<, Tribeca 2005<
1	9	Alfa Romeo:	159 2005<,
		Citroen:	Jumper 2006< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
		Fiat:	Bravo 2007<, Croma 2005<, Ducato 2006<, Idea 2003<, Panda 2004<, Stilo 2001-2005, Stilo 2006<
		Iveco:	Daily 2007<
		Peugeot:	Boxer 2006< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
2	1	Fiat:	Grande Punto 2006<, 500 2007<
2	2	Mercedes:	A (W169) 2005<, B (W245) 2006<, C (W203) 2001-2006, CLK (W209) 2004-2006, CLS (W219) 2006<, E (W211) 2005<, G (W463) 2006-2007, GL (X164) 2007<, M (W164) 2006<, R (W251) 2006<, SLK (R171) 2004-2
		Mercedes:	C (W204) 2007<, S (W220) 2000-2005, S (W221) 2006<
2	4	Mercedes:	Vito 2003<, Viano 2004<, Sprinter 2005<
		VW:	Crafter 2006<
2	5	Mercedes:	E (W211) 1996-2004
2	6	BMW:	1 (E87) 2005<, 3 (E90) 2005<, 3 Coupe (E92) 2006<, 5 (E60) 2005-2007, 5 (E61) 2006<, X5 (E70) 2007<, 7 (E65) 2006<
		Chrysler:	300 C 2004<, PT Cruiser 2007<
2	7	Dodge:	Caliber 2006<,
		Jeep:	Grand Cherokee 2006<, Wrangler 2007<
		Mitsubishi:	Outlander 2007<, Lancer 2008<
		Peugeot:	4007 2007< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
2	8	Suzuki:	Grand Vitara (pouze verze bez klíčku) 2006< , SX4 (pouze verze bez klíčku) 2007<, Swift 2007<
		Fiat:	Sedici (pouze verze bez klíčku) 2007<
2	9	Ford:	Fiesta 2006<
3	1	Volvo:	V50 2006<, V70 2004<, S60 2001<, XC90 2003<
3	2	KIA:	Carnival 2006<
3	3	Ford:	Focus II 2005<, Focus II C-MAX 2005-2007, Focus II ST 2006<
3	4	Volvo:	S80 2007<
3	5	Dodge:	Nitro 2007<
3	6	Ford :	S-Max, Galaxy 2007<, Mondeo 2007<
3	7	Audi:	A4 2008<, A5 2008<
4	1	Mazda:	5 2006<

4	2	Mazda:	6 2008<
8	1	Peugeot:	207, 307, 407 (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
		Citroen:	C2, C4, C5 (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
8	2	Nissan:	Note 2007<, Tida 2007<, X-Trail 2007<, Micra 2005<
8	3	Nissan:	QUASHQAI 2007<
9	5	Saab:	9.3 2004<
9	6	Saab:	9.3 2004>, 9,5 2004>,
9	7	Opel:	Astra H 2004<, Corsa D 2006<, Signum 2002<, Vectra C 2002<, Zafira 2006<
9	8	Honda:	Accord 2004<, Civic 2006<

Číslo programu (Led dioda vyblíká 1 a 2 číslicí)		M01JABB4HA 160608.hexfw	
1 číslice	2 číslice	Značka	Popis programu
1	1	Audi:	A2 2002<, A3 2004<, A4 2002-2004, TT 2006<, R8 2007<
		Lamborghini:	Gallardo 2006<
		Porsche:	911 2006-2007, Cayenne 2006
		Skoda:	Fabia 2001<, Fabia II 2007, Octavia 2001<, Octavia II 2004<, Roomster 2006<, SuperB 2001<, SuperB II 2008<
		Seat:	Altea 2004<, Altea XL 2007<, Cordoba 2002<, Ibiza 2002<, Leon 2000<, Toledo 2005<
		VW:	Caddy 2005<, EOS 2006<, Golf IV 2002<, Golf V 2004<, Golf Plus 2004<, Jetta 2004<, Passat 2001-2005, Passat 2006<, Polo 2001-2005, Polo 2006<, Touran 2003<, Tiguan 2007<
1	2	VW:	Transporter T5 2005<
1	3	VW:	Touareg 2004<
1	4	Audi:	A4 2004 - 2007
1	5	Audi:	A6 2005<, A6 AVANT 2007<, A8 2007<, Q7 2006<
1	6	Toyota:	RAV4 2005<,
1	7	Toyota:	Yaris 2006<, Auris 2007<, Corolla 2007<, Camry 2006<
1	8	Subaru:	Legacy 2004<, Outback 2004<, Tribeca 2005<
1	9	Alfa Romeo:	159 2005<,
		Citroen:	Jumper 2006< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
		Fiat:	Bravo 2007<, Croma 2005<, Ducato 2006<, Idea 2003<, Panda 2004<, Stilo 2001-2005, Stilo 2006<
		Iveco:	Daily 2007<
		Peugeot:	Boxer 2006< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
2	1	Fiat:	Grande Punto 2006<, 500 2007<
2	2	Mercedes:	A (W169) 2005<, B (W245) 2006<, C (W203) 2001-2006, CLK (W209) 2004-2006, CLS (W219) 2006<, E (W211) 2005<, G (W463) 2006-2007, GL (X164) 2007<, M (W164) 2006<, R (W251) 2006<, SLK (R171) 2004-2
		Mercedes:	C (W204) 2007<, S (W220) 2000-2005, S (W221) 2006<
2	3	Mercedes:	Vito 2003<, Viano 2004<, Sprinter 2005<
2	4	VW:	Crafter 2006<
		Mercedes:	E (W211) 1996-2004
2	6	BMW:	1 (E87) 2005<, 3 (E90) 2005<, 3 Coupe (E92) 2006<, 5 (E60) 2005-2007, 5 (E61) 2006<, X5 (E70) 2007<, 7 (E65) 2006<
		Chrysler:	300 C 2004<, PT Cruiser 2007<
2	7	Dodge:	Caliber 2006<,
		Jeep:	Grand Cherokee 2006<, Wrangler 2007<
		Mitsubishi:	Outlander 2007<, Lancer 2008<
		Peugeot:	4007 2007< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
		Suzuki:	Grand Vitara (pouze verze bez klíčku) 2006<, SX4 (pouze verze bez klíčku) 2007<, Swift 2007<
2	8	Fiat:	Sedici (pouze verze bez klíčku) 2007<
		Volvo:	S40 2004<, V40 2004<
3	1	Volvo:	V50 2006<, V70 2004<, S60 2001<, XC90 2003<
3	2	KIA:	Carnival 2006<
3	3	Ford:	Focus II 2005<, Focus II C-MAX 2005-2007, Focus II ST 2006<
3	4	Volvo:	S80 2007<
3	5	Dodge:	Nitro 2007<
3	6	Ford :	S-Max, Galaxy 2007<, Mondeo 2007<
3	7	Audi:	A4 2008<, A5 2008<
3	8	Ford:	Fiesta 2006<, Focus II 2005<, Fusion 2007<

3	9	Subaru:	Impreza (pouze verze bez klíčku) 2007<, Forester (pouze verze bez klíčku) 2008<
8	1	Citroen:	C2, C4, (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
		Fiat:	Scudo 2007< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
		Peugeot:	207 2006<, 307 2005<, 308 2008<, 407 2005<, Expert 2007< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
8	3	Nissan:	Note 2007<, X-Trail 2007<, Micra 2005<
8	4	Nissan:	QUASHQAI 2007<
8	5	Nissan:	Tida 2007<
9	5	Saab:	9.3 2006 - 2007
9	6	Saab:	9.3 2004 - 2006, 9,5 2004> ,
9	7	Opel:	Astra H 2004<, Corsa D 2006<, Signum 2002<, Vectra C 2002<, Zafira 2006<
9	8	Honda:	Accord 2004<, Civic 2006<

Číslo programu (Led dioda vyblíká 1 a 2 číslici)		M01JAB B4HB 160608.hexfw	
1 číslice	2 číslice	Značka	Popis programu
1	1	Audi:	A2 2002<, A3 2004<, A4 2002-2004, TT 2006<, R8 2007<
		Lamborghini:	Gallardo 2006<
		Porsche:	911 2006-2007, Cayenne 2006
		Skoda:	Fabia 2001<, Fabia II 2007, Octavia 2001<, Octavia II 2004<, Roomster 2006<, SuperB 2001<, SuperB II 2008<
		Seat:	Altea 2004<, Altea XL 2007<, Cordoba 2002<, Ibiza 2002<, Leon 2000<, Toledo 2005<
		VW:	Caddy 2005<, EOS 2006<, Golf IV 2002<, Golf V 2004<, Golf Plus 2004<, Jetta 2004<, Passat 2001-2005, Passat 2006<, Polo 2001-2005, Polo 2006<, Touran 2003<, Tiguan 2007<
4	1	Mazda:	5 2006<
4	2	Mazda:	6 2008<

Změny oproti předcházející verzi SW:		
1.	29	Volvo S40, V40
2.	38	Ford Fiesta
3.	39	přidáno SUBARU
4.	41,42	přesunuto do skupiny B
5.	81	přidán Fiat Scudo, Peugeot Expert
6.	81	odebrán Citroen C5
7.	82-85	celková změna

Číslo programu (Led dioda vyblíká 1 a 2 číslicí)		MC03JBB4IGA28088.hexfw	
1 číslice	2 číslice	Značka	Popis programu
1	1	Audi:	A2 2002<, A3 2004<, A4 2002-2004, TT 2006<, R8 2007<
		Lamborghini:	Gallardo 2006<
		Skoda:	Fabia 2001<, Fabia II 2007, Octavia 2001<, Octavia II 2004<, Roomster 2006<, SuperB 2001<, SuperB II 2008<
		Seat:	Altea 2004<, Altea XL 2007<, Cordoba 2002<, Ibiza 2002<, Leon 2000<, Toledo 2005<
		VW:	Caddy 2005<, EOS 2006<, Golf IV 2002<, Golf V 2004<, Golf Plus 2004<, Jetta 2004<, Passat 2001-2005, Passat 2006<, Polo 2001-2005, Polo 2006<, Touran 2003<, Tiguan 2007<
1	2	VW:	Transporter T5 2005<
1	3	VW:	Touareg 2004<
1	4	Audi:	A4 2004 - 2007
1	5	Audi:	A6 2005<, A6 AVANT 2007<, A8 2007<, Q7 2006<
1	6	Toyota:	RAV4 2005<>,
1	7	Toyota:	Yaris 2006<, Auris 2007<, Corolla 2007<, Camry 2006<
1	8	Subaru:	Legacy 2004<, Outback 2004<, Tribeca 2005<
1	9	Alfa Romeo:	159 2005<>,
		Citroen:	Jumper 2006< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
		Fiat:	Bravo 2007<, Croma 2005<, Ducato 2006<, Idea 2003<, Panda 2004<, Stilo 2001-2005, Stilo 2006<
		Iveco:	Daily 2007<
		Peugeot:	Boxer 2006< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
2	1	Fiat:	Grande Punto 2006<, 500 2007<
2	2	Mercedes:	A (W169) 2005<, B (W245) 2006<, C (W203) 2001-2006, CLK (W209) 2004-2006, CLS (W219) 2006<, E (W211) 2005<, G (W463) 2006-2007, GL (X164) 2007<, M (W164) 2006<, R (W251) 2006<, SLK (R171) 2004-2
2	3	Mercedes:	C (W204) 2007<, S (W220) 2000-2005, S (W221) 2006<
2	4	Mercedes:	Vito 2003<, Viano 2004<, Sprinter 2005<
		VW:	Crafter 2006<
2	5	Mercedes:	E (W211) 1996-2004
2	6	BMW:	1 (E87) 2005<, 3 (E90) 2005<, 3 Coupe (E92) 2006<, 5 (E60) 2005-2007, 5 (E61) 2006<, X5 (E70) 2007<, 7 (E65) 2006<
2	7	Chrysler:	300 C 2004<, PT Cruiser 2007<
		Dodge:	Caliber 2006<>,
		Jeep:	Grand Cherokee 2006<, Wrangler 2007<
		Mitsubishi:	Outlander 2007<, Outlander 2007< (bez klíčku), Lancer 2008<
		Peugeot:	4007 2007< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
2	8	Suzuki:	Grand Vitara (pouze verze bez klíčku) 2006< , SX4 (pouze verze bez klíčku) 2007<, Swift 2007<
		Fiat:	Sedici (pouze verze bez klíčku) 2007<
2	9	Volvo:	S40 2004<, V40 2004<
3	1	Volvo:	V50 2006<, V70 2004<, S60 2001<, XC90 2003<
3	2	KIA:	Carnival 2006<
3	3	Ford:	Focus II 2005<, Focus II C-MAX 2005-2007, Focus II ST 2006<
3	4	Volvo:	S80 2007<
3	5	Dodge:	Nitro 2007<
		Jeep:	Wrangler 2007<
3	6	Ford :	S-Max, Galaxy 2007<, Mondeo 2007<
3	7	Audi:	A4 2008<, A5 2008<
3	8	Ford:	Fiesta 2006<, Focus II 2005<, Fusion 2007<
3	9	Subaru:	Impreza (pouze verze bez klíčku) 2007<, Forester (pouze verze bez klíčku) 2008<

8	1	Citroen:	C2, C4, (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
		Fiat:	Scudo 2007< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
		Peugeot:	207 2006<, 307 2005<, 308 2008<, 407 2005<, Expert 2007< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
8	3	Nissan:	Note 2007<, X-Trail 2007<, Micra 2005<
8	4	Nissan:	QUASHQAI 2007<
8	5	Nissan:	Tida 2007<
9	5	Saab:	9.3 2006 - 2007
9	6	Saab:	9.3 2004 - 2006, 9,5 2004>,
9	7	Opel:	Astra H 2004<, Corsa D 2006<, Signum 2002<, Vectra C 2002<, Zafira 2006<
9	8	Honda:	Accord 2004<, Civic 2006<

Číslo programu (Led dioda vyblíká 1 a 2 číslici)		MC03JBB4IGB28088.hexfw	
1 číslice	2 číslice	Značka	Popis programu
1	1	Audi:	A2 2002<, A3 2004<, A4 2002-2004, TT 2006<, R8 2007<
		Lamborghini:	Gallardo 2006<
		Skoda:	Fabia 2001<, Fabia II 2007, Octavia 2001<, Octavia II 2004<, Roomster 2006<, SuperB 2001<, SuperB II 2008<
		Seat:	Altea 2004<, Altea XL 2007<, Cordoba 2002<, Ibiza 2002<, Leon 2000<, Toledo 2005<
		VW:	Caddy 2005<, EOS 2006<, Golf IV 2002<, Golf V 2004<, Golf Plus 2004<, Jetta 2004<, Passat 2001-2005, Passat 2006<, Polo 2001-2005, Polo 2006<, Touran 2003<, Tiguan 2007<
4	1	Mazda:	5 2006<
4	2	Mazda:	6 2008<
4	3	Infiniti:	FX35 Keyless 2007 <

Změny oproti předcházející verzi SW:

1.	11	odebrány vozy Porsche
2.	27	přidáno Mitsubishi Outlander, verze bez klíčku
3.	35	přidán Jeep Wrangler
4.	43	přidáno Infiniti

Číslo programu (Led dioda vyblíká 1 a 2 číslicí)		MC03JBB4IGA24108.hexfw	
1 číslice	2 číslice	Značka	Popis programu
1	1	Audi:	A2 2002<, A3 2004<, A4 2002-2004, TT 2006<, R8 2007<
		Lamborghini:	Gallardo 2006<
		Skoda:	Fabia 2001<, Fabia II 2007, Octavia 2001<, Octavia II 2004<, Roomster 2006<, SuperB 2001<, SuperB II 2008<
		Seat:	Altea 2004<, Altea XL 2007<, Cordoba 2002<, Ibiza 2002<, Leon 2000<, Toledo 2005<
		VW:	Caddy 2005<, EOS 2006<, Golf IV 2002<, Golf V 2004<, Golf Plus 2004<, Jetta 2004<, Passat 2001-2005, Passat 2006<, Polo 2001-2005, Polo 2006<, Touran 2003<, Tiguan 2007<
1	2	VW:	Transporter T5 2005<
1	3	VW:	Touareg 2004<
1	4	Audi:	A4 2004 - 2007
1	5	Audi:	A6 2005<, A6 AVANT 2007<, A8 2007<, Q7 2006<
1	6	Toyota:	RAV4 2005<>,
1	7	Toyota:	Yaris 2006<, Auris 2007<, Corolla 2007<, Camry 2006<
1	8	Subaru:	Legacy 2004<, Outback 2004<, Tribeca 2005<
1	9	Alfa Romeo:	159 2005<>,
		Citroen:	Jumper 2006< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
		Fiat:	Bravo 2007<, Croma 2005<, Ducato 2006<, Idea 2003<, Panda 2004<, Stilo 2001-2005, Stilo 2006<
		Iveco:	Daily 2007<
		Peugeot:	Boxer 2006< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
2	1	Fiat:	Grande Punto 2006<, 500 2007<
2	2	Mercedes:	A (W169) 2005<, B (W245) 2006<, C (W203) 2001-2006, CLK (W209) 2004-2006, CLS (W219) 2006<, E (W211) 2005<, G (W463) 2006-2007, GL (X164) 2007<, M (W164) 2006<, R (W251) 2006<, SLK (R171) 2004-2
2	3	Mercedes:	C (W204) 2007<, S (W220) 2000-2005, S (W221) 2006<
2	4	Mercedes:	Vito 2003<, Viano 2004<, Sprinter 2005<
		VW:	Crafter 2006<
2	5	Mercedes:	E (W211) 1996-2004
2	6	BMW:	1 (E87) 2005<, 3 (E90) 2005<, 3 Coupe (E92) 2006<, 5 (E60) 2005-2007, 5 (E61) 2006<, X5 (E70) 2007<, 7 (E65) 2006<
2	7	Chrysler:	300 C 2004<, PT Cruiser 2007<
		Dodge:	Caliber 2006<>,
		Jeep:	Grand Cherokee 2006<, Wrangler 2007<
		Mitsubishi:	Outlander 2007<, Outlander 2007< (bez klíčku), Lancer 2008<
		Peugeot:	4007 2007< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
2	8	Suzuki:	Grand Vitara (pouze verze bez klíčku) 2006< , SX4 (pouze verze bez klíčku) 2007<, Swift 2007<
		Fiat:	Sedici (pouze verze bez klíčku) 2007<
2	9	Volvo:	S40 2004<, V40 2004<
3	1	Volvo:	V50 2006<, V70 2004<, S60 2001<, XC90 2003<
3	2	KIA:	Carnival 2006<
3	3	Ford:	Focus II 2005<, Focus II C-MAX 2005-2007, Focus II ST 2006<
3	4	Volvo:	S80 2007<
3	5	Dodge:	Nitro 2007<
		Jeep:	Wrangler 2007<
3	6	Ford :	S-Max, Galaxy 2007<, Mondeo 2007<
3	7	Audi:	A4 2008<, A5 2008<
3	8	Ford:	Fiesta 2006<, Focus II 2005<, Fusion 2007<
3	9	Subaru:	Impreza (pouze verze bez klíčku) 2007<, Forester (pouze verze bez klíčku) 2008<

8	1	Citroen:	C2, C4, (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
		Fiat:	Scudo 2007< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
		Peugeot:	207 2006<, 307 2005<, 308 2008<, 407 2005<, Expert 2007< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
8	3	Nissan:	Note 2007<, X-Trail 2007<, Micra 2005<
8	4	Nissan:	QUASHQAI 2007<
8	5	Nissan:	Tida 2007<
9	5	Saab:	9.3 2006 - 2007
9	6	Saab:	9.3 2004 - 2006, 9,5 2004> ,
9	7	Opel:	Astra H 2004<, Corsa D 2006<, Signum 2002<, Vectra C 2002<, Zafira 2006<
9	8	Honda:	Accord 2004<, Civic 2006<

Číslo programu (Led dioda vyblíká 1 a 2 číslici)		MC03JBB4IGB24108.hexfw	
1 číslice	2 číslice	Značka	Popis programu
1	1	Audi:	A2 2002<, A3 2004<, A4 2002-2004, TT 2006<, R8 2007<
		Lamborghini:	Gallardo 2006<
		Skoda:	Fabia 2001<, Fabia II 2007, Octavia 2001<, Octavia II 2004<, Roomster 2006<, SuperB 2001<, SuperB II 2008<
		Seat:	Altea 2004<, Altea XL 2007<, Cordoba 2002<, Ibiza 2002<, Leon 2000<, Toledo 2005<
		VW:	Caddy 2005<, EOS 2006<, Golf IV 2002<, Golf V 2004<, Golf Plus 2004<, Jetta 2004<, Passat 2001-2005, Passat 2006<, Polo 2001-2005, Polo 2006<, Touran 2003<, Tiguan 2007<
4	1	Mazda:	5 2006<
4	2	Mazda:	6 2008<
4	3	Infiniti:	FX35 Keyless 2007 <
4	4	Porsche:	Cayman 2006<, Carrera 2007<, Boxster 2007<

Změny oproti předcházející verzi SW:

1.	44	doplněny vozy Porsche
----	----	-----------------------

Číslo programu (Led dioda vyblíká 1 a 2 číslicí)		MC01JBB4JGA18128.hexfw	
1 číslice	2 číslice	Značka	Popis programu
1	1	Audi:	A2 2002<, A3 2004<, A4 2002-2004, TT 2006<, R8 2007<
		Lamborghini:	Gallardo 2006<
		Skoda:	Fabia 2001<, Fabia II 2007, Octavia 2001<, Octavia II 2004<, Roomster 2006<, SuperB 2001<, SuperB II 2008<
		Seat:	Altea 2004<, Altea XL 2007<, Cordoba 2002<, Ibiza 2002<, Leon 2000<, Toledo 2005<
		VW:	Caddy 2005<, EOS 2006<, Golf IV 2002<, Golf V 2004<, Golf Plus 2004<, Jetta 2004<, Passat 2001-2005, Passat 2006<, Polo 2001-2005, Polo 2006<, Touran 2003<, Tiguan 2007<
1	2	VW:	Transporter T5 2005<
1	3	VW:	Touareg 2004<
1	4	Audi:	A4 2004 - 2007
1	5	Audi:	A6 2005<, A6 AVANT 2007<, A8 2007<, Q7 2006<
1	6	Toyota:	RAV4 2005<>,
1	7	Toyota:	Yaris 2006<, Auris 2007<, Corolla 2007<, Camry 2006<
1	8	Subaru:	Legacy 2004<, Outback 2004<, Tribeca 2005<
1	9	Alfa Romeo:	159 2005<>,
		Citroen:	Jumper 2006< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
		Fiat:	Bravo 2007<, Croma 2005<, Ducato 2006<, Idea 2003<, Panda 2004<, Stilo 2001-2005, Stilo 2006<
		Iveco:	Daily 2007<
		Peugeot:	Boxer 2006< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
2	1	Fiat:	Grande Punto 2006<, 500 2007<
2	2	Mercedes:	A (W169) 2005<, B (W245) 2006<, C (W203) 2001-2006, CLK (W209) 2004-2006, CLS (W219) 2006<, E (W211) 2005<, G (W463) 2006-2007, GL (X164) 2007<, M (W164) 2006<, R (W251) 2006<, SLK (R171) 2004-2
2	3	Mercedes:	C (W204) 2007<, S (W220) 2000-2005, S (W221) 2006<
2	4	Mercedes:	Vito 2003<, Viano 2004<, Sprinter 2005<
		VW:	Crafter 2006<
2	5	Mercedes:	E (W211) 1996-2004
2	6	BMW:	1 (E87) 2005<, 3 (E90) 2005<, 3 Coupe (E92) 2006<, 5 (E60) 2005-2007, 5 (E61) 2006<, X5 (E70) 2007<, 7 (E65) 2006<
		MINI:	One 2007<
2	7	Chrysler:	300 C 2004<, PT Cruiser 2007<
		Dodge:	Caliber 2006<>,
		Jeep:	Grand Cherokee 2006<, Wrangler 2007<
		Mitsubishi:	Outlander 2007<, Outlander 2007< (bez klíčku), Lancer 2008<
		Peugeot:	4007 2007< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
2	8	Suzuki:	Grand Vitara (pouze verze bez klíčku) 2006< , SX4 (pouze verze bez klíčku) 2007<, Swift 2007<
		Fiat:	Sedici (pouze verze bez klíčku) 2007<
2	9	Volvo:	S40 2004<, V40 2004<
3	1	Volvo:	V50 2006<, V70 2004<, S60 2001<, XC90 2003<
3	2	KIA:	Carnival 2006<
3	3	Ford:	Focus II 2005<, Focus II C-MAX 2005-2007, Focus II ST 2006<
3	4	Volvo:	S80 2007<
3	5	Dodge:	Nitro 2007<
		Jeep:	Wrangler 2007<
3	6	Ford :	S-Max, Galaxy 2007<, Mondeo 2007<
3	7	Audi:	A4 2008<, A5 2008<
3	8	Ford:	Fiesta 2006<, Focus II 2005<, Fusion 2007<

3	9	Subaru:	Impreza (pouze verze bez klíčku) 2007<, Forester (pouze verze bez klíčku) 2008<
8	1	Citroen:	C2, C4, (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
		Fiat:	Scudo 2007< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
		Peugeot:	207 2006<, 307 2005<, 308 2008<, 407 2005<, Expert 2007< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
8	3	Nissan:	Note 2007<, X-Trail 2007<, Micra 2005<
8	4	Nissan:	QUASHQAI 2007<
8	5	Nissan:	Tida 2007<
9	5	Saab:	9.3 2006 - 2007
9	6	Saab:	9.3 2004 - 2006, 9,5 2004> ,
9	7	Opel:	Astra H 2004<, Corsa D 2006<, Signum 2002<, Vectra C 2002<, Zafira 2006<
9	8	Honda:	Accord 2004<, Civic 2006<

Číslo programu (Led dioda vyblíká 1 a 2 číslicí)		MC01JBB 4JGB 18128.hexfw	
1 číslice	2 číslice	Značka	Popis programu
1	1	Audi:	A2 2002<, A3 2004<, A4 2002-2004, TT 2006<, R8 2007<
		Lamborghini:	Gallardo 2006<
		Skoda:	Fabia 2001<, Fabia II 2007, Octavia 2001<, Octavia II 2004<, Roomster 2006<, SuperB 2001<, SuperB II 2008<
		Seat:	Altea 2004<, Altea XL 2007<, Cordoba 2002<, Ibiza 2002<, Leon 2000<, Toledo 2005<
		VW:	Caddy 2005<, EOS 2006<, Golf IV 2002<, Golf V 2004<, Golf Plus 2004<, Jetta 2004<, Passat 2001-2005, Passat 2006<, Polo 2001-2005, Polo 2006<, Touran 2003<, Tiguan 2007<
4	1	Mazda:	5 2006<
4	2	Mazda:	6 2008<
4	3	Infiniti:	FX35 Keyless 2007 <
4	4	Porsche:	Cayman 2006<, Carrera 2007<, Boxster 2007<
4	5	Toyota:	Avensis (New) Keyless 2009<, Auris Keyless 2006<, Corolla Keyless 2006<, Camry Keyless 2006<
9	4	Opel:	Antara 2006<
		Chevrolet:	Captiva 2006<

Změny oproti předcházející verzi SW:

1.	26	doplněn vůz MINI ONE
2.	45	doplněny vozy Toyota
3.	94	doplněny vozy Opel a Chevrolet

Číslo programu (Led dioda vyblíká 1 a 2 číslicí)		MC03JBB4KGA06049.hexfw	
1 číslice	2 číslice	Značka	Popis programu
1	1	Audi:	A2 2002<, A3 2004<, A4 2002-2004, TT 2006<, R8 2007<
		Lamborghini:	Gallardo 2006<
		Skoda:	Fabia 2001<, Fabia II 2007, Octavia 2001<, Octavia II 2004<, Roomster 2006<, SuperB 2001<, SuperB II 2008<
		Seat:	Altea 2004<, Altea XL 2007<, Cordoba 2002<, Ibiza 2002<, Leon 2000<, Toledo 2005<
		VW:	Caddy 2005<, EOS 2006<, Golf IV 2002<, Golf V 2004<, Golf Plus 2004<, Jetta 2004<, Passat 2001-2005, Passat 2006<, Polo 2001-2005, Polo 2006<, Touran 2003<, Tiguan 2007<
1	2	VW:	Transporter T5 2005<
1	3	VW:	Touareg 2004<
		Porsche:	Cayenne 2005<
1	4	Audi:	A4 2004 - 2007
1	5	Audi:	A6 2005<, A6 AVANT 2007<, A8 2007<, Q7 2006<
1	6	Toyota:	RAV4 2005<,
1	7	Toyota:	Yaris 2006<, Auris 2007<, Corolla 2007<, Camry 2006<
1	8	Subaru:	Legacy 2004<, Outback 2004<, Tribeca 2005<
1	9	Alfa Romeo:	159 2005<,
		Citroen:	Jumper 2006< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
		Fiat:	Bravo 2007<, Croma 2005<, Ducato 2006<, Idea 2003<, Panda 2004<, Stilo 2001-2005, Stilo 2006<
		Iveco:	Daily 2007<
		Peugeot:	Boxer 2006< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
2	1	Fiat:	Grande Punto 2006<, 500 2007<
2	2	Mercedes:	A (W169) 2005<, B (W245) 2006<, C (W203) 2001-2006, CLK (W209) 2004-2006, CLS (W219) 2006<, E (W211) 2005<, G (W463) 2006-2007, GL (X164) 2007<, M (W164) 2006<, R (W251) 2006<, SLK (R171) 2004-2
2	3	Mercedes:	C (W204) 2007<, S (W220) 2000-2005, S (W221) 2006<
2	4	Mercedes:	Vito 2003<, Viano 2004<, Sprinter 2005<
		VW:	Crafter 2006<
2	5	Mercedes:	E (W211) 1996-2004
2	6	BMW:	1 (E87) 2005<, 3 (E90) 2005<, 3 Coupe (E92) 2006<, 5 (E60) 2005-2007, 5 (E61) 2006<, X5 (E70) 2007<, 7 (E65) 2006<
		MINI:	One 2007<
2	7	Chrysler:	300 C 2004<, PT Cruiser 2007<
		Dodge:	Caliber 2006<,
		Jeep:	Grand Cherokee 2006<, Wrangler 2007<
		Mitsubishi:	Outlander 2007<, Outlander 2007< (bez klíčku), Lancer 2008<
		Peugeot:	4007 2007< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
2	8	Suzuki:	Grand Vitara (pouze verze bez klíčku) 2006< , SX4 (pouze verze bez klíčku) 2007<, Swift 2007<
		Fiat:	Sedici (pouze verze bez klíčku) 2007<
2	9	Volvo:	S40 2004<, V40 2004<
3	1	Volvo:	V50 2006<, V70 2004<, S60 2001<, XC90 2003<
3	2	KIA:	Carnival 2006<
3	3	Ford:	Focus II 2005<, Focus II C-MAX 2005-2007, Focus II ST 2006<
3	4	Volvo:	S80 2007<
3	5	Dodge:	Nitro 2007<
		Jeep:	Wrangler 2007<
3	6	Ford :	S-Max, Galaxy 2007<, Mondeo 2007<
3	7	Audi:	A4 2008<, A5 2008<

3	8	Ford:	Fiesta 2006<, Focus II 2005<, Fusion 2007<
3	9	Subaru:	Impreza (pouze verze bez klíčku) 2007<, Forester (pouze verze bez klíčku) 2008<
8	1	Citroen:	C2, C4, (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
		Fiat:	Scudo 2007< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
		Peugeot:	207 2006<, 307 2005<, 308 2008<, 407 2005<, Expert 2007< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
8	3	Nissan:	Note 2007<, X-Trail 2007<, Micra 2005<
8	4	Nissan:	QUASHQAI 2007<
8	5	Nissan:	Tida 2007<
9	5	Saab:	9.3 2006 - 2007
9	6	Saab:	9.3 2004 - 2006, 9,5 2004>,
9	7	Opel:	Astra H 2004<, Corsa D 2006<, Signum 2002<, Vectra C 2002<, Zafira 2006<
9	8	Honda:	Accord 2004<, Civic 2006<

Číslo programu (Led dioda vyblíká 1 a 2 číslicí)		MC03JBB 4KGB 06049.hexfw	
1 číslice	2 číslice	Značka	Popis programu
1	1	Audi:	A2 2002<, A3 2004<, A4 2002-2004, TT 2006<, R8 2007<
		Lamborghini:	Gallardo 2006<
		Skoda:	Fabia 2001<, Fabia II 2007, Octavia 2001<, Octavia II 2004<, Roomster 2006<, SuperB 2001<, SuperB II 2008<
		Seat:	Altea 2004<, Altea XL 2007<, Cordoba 2002<, Ibiza 2002<, Leon 2000<, Toledo 2005<
		VW:	Caddy 2005<, EOS 2006<, Golf IV 2002<, Golf V 2004<, Golf Plus 2004<, Jetta 2004<, Passat 2001-2005, Passat 2006<, Polo 2001-2005, Polo 2006<, Touran 2003<, Tiguan 2007<
4	1	Mazda:	5 2006<
4	2	Mazda:	6 2008<
4	3	Infiniti:	FX35 Keyless 2007 <
4	4	Porsche:	Cayman 2006<, Carrera 2007<, Boxster 2007<
4	5	Toyota:	Avensis (New) Keyless 2009<, Auris Keyless 2006<, Corolla Keyless 2006<, Camry Keyless 2006<
9	2	Honda:	Accord 2008<
9	3	Opel:	Insignia 2009<
9	4	Opel:	Antara 2006<
		Chevrolet:	Captiva 2006<

Změny oproti předcházející verzi SW:		
1.	13	doplněn Porsche Cayenne
2.	92	doplněn Honda Accord
3.	93	doplněn Opel Insignia

Číslo programu (Led dioda vyblíká 1 a 2 číslicí)		MC03JBB4LGB06049.hexfw	
1 číslice	2 číslice	Značka	Popis programu
1	1	Audi:	A2 2002<, A3 2004<, A4 2002-2004, TT 2006<, R8 2007<
		Lamborghini:	Gallardo 2006<
		Skoda:	Fabia 2001<, Fabia II 2007, Octavia 2001<, Octavia II 2004<, Roomster 2006<, SuperB 2001<, SuperB II 2008<
		Seat:	Altea 2004<, Altea XL 2007<, Cordoba 2002<, Ibiza 2002<, Leon 2000<, Toledo 2005<
		VW:	Caddy 2005<, EOS 2006<, Golf IV 2002<, Golf V 2004<, Golf Plus 2004<, Jetta 2004<, Passat 2001-2005, Passat 2006<, Polo 2001-2005, Polo 2006<, Touran 2003<, Tiguan 2007<
3	3	Ford:	Focus II 2005<, Focus II C-MAX 2005-2007, Focus II ST 2006<
3	6	Ford :	S-Max, Galaxy 2007<, Mondeo 2007<
4	1	Mazda:	5 2006<
4	2	Mazda:	6 2008<
4	3	Infiniti:	FX35 Keyless 2007 <
4	4	Porsche:	Cayman 2006<, Carrera 2007<, Boxster 2007<
4	5	Toyota:	Avensis (New) Keyless 2009<, Auris Keyless 2006<, Corolla Keyless 2006<, Camry Keyless 2006<
9	2	Honda:	Accord 2008<
9	3	Opel:	Insignia 2009<
9	4	Opel:	Antara 2006<
		Chevrolet:	Captiva 2006<

Změny oproti předcházející verzi SW:

1.	33	vozy Ford doplněny do skupiny B
2.	36	vozy Ford doplněny do skupiny B

Číslo programu (Led dioda vyblíká 1 a 2 číslici)		MC01JBB4MGA08079.hexfw	
1 číslice	2 číslice	Značka	Popis programu
1	1	Audi:	A2 2002<, A3 2004<, A4 2002-2004, TT 2006<, R8 2007<
		Lamborghini:	Gallardo 2006<
		Skoda:	Fabia 2001<, Fabia II 2007, Octavia 2001<, Octavia II 2004<, Roomster 2006<, SuperB 2001<, SuperB II 2008<
		Seat:	Altea 2004<, Altea XL 2007<, Cordoba 2002<, Ibiza 2002<, Leon 2000<, Toledo 2005<
		VW:	Caddy 2005<, EOS 2006<, Golf IV 2002<, Golf V 2004<, Golf VI 2008<, Golf Plus 2004<, Jetta 2004<, Passat 2001-2005, Passat 2006<, Polo 2001-2005, Polo 2006<, Touran 2003<, Tiguan 2007<
1	2	VW:	Transporter T5 2005<
1	3	VW:	Touareg 2004<
		Porsche:	Cayenne 2005<
1	4	Audi:	A4 2004 - 2007
1	5	Audi:	A6 2005<, A6 AVANT 2007<, A8 2007<, Q7 2006<
1	6	Toyota:	RAV4 2005<,
1	7	Toyota:	Yaris 2006<, Auris 2007<, Corolla 2007<, Camry 2006<, RAV4 2007<
1	8	Subaru:	Legacy 2004<, Outback 2004<, Tribeca 2005<
1	9	Alfa Romeo:	159 2005<,
		Citroen:	Jumper 2006< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
		Fiat:	Bravo 2007<, Croma 2005<, Ducato 2006<, Idea 2003<, Panda 2004<, Stilo 2001-2005, Stilo 2006<
		Iveco:	Daily 2007<
		Peugeot:	Boxer 2006< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
2	1	Fiat:	Grande Punto 2006<, 500 2007<
		Alfa Romeo:	MITO 2008<
2	2	Mercedes:	A (W169) 2005<, B (W245) 2006<, C (W203) 2001-2006, CLK (W209) 2004-2006, CLS (W219) 2006<, E (W211) 2005<, G (W463) 2006-2007, GL (X164) 2007<, M (W164) 2006<, R (W251) 2006<, SLK (R171) 2004-2
2	3	Mercedes:	C (W204) 2007<, S (W220) 2000-2005, S (W221) 2006<
2	4	Mercedes:	Vito 2003<, Viano 2004<, Sprinter 2005<
		VW:	Crafter 2006<
2	5	Mercedes:	E (W211) 1996-2004
2	6	BMW:	1 (E87) 2005<, 3 (E90) 2005<, 3 Coupe (E92) 2006<, 5 (E60) 2005-2007, 5 (E61) 2006<, X5 (E70) 2007<, 7 (E65) 2006<
		MINI:	One 2007<
2	7	Chrysler:	300 C 2004<, PT Cruiser 2007<
		Dodge:	Caliber 2006<,
		Jeep:	Grand Cherokee 2006<, Wrangler 2007<
		Mitsubishi:	Outlander 2007<, Outlander 2007< (bez klíčku), Lancer 2008<
		Peugeot:	4007 2007< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
2	8	Suzuki:	Grand Vitara (pouze verze bez klíčku) 2006<, SX4 (pouze verze bez klíčku) 2007<, Swift 2007<
		Fiat:	Sedici (pouze verze bez klíčku) 2007<
2	9	Volvo:	S40 2004<, V40 2004<
3	1	Volvo:	V50 2006<, V70 2004<, S60 2001<, XC90 2003<
3	2	KIA:	Carnival 2006<
3	4	Volvo:	S80 2007<
3	5	Dodge:	Nitro 2007<
		Jeep:	Wrangler 2007<
3	7	Audi:	A4 2008<, A5 2008<, Q5 2008<
3	9	Subaru:	Impreza (pouze verze bez klíčku) 2007<, Forester (pouze verze bez klíčku) 2008<
8	1	Citroen:	C2, C4, (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
		Fiat:	Scudo 2007< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)

		Peugeot:	207 2006<, 307 2005<, 308 2008<, 407 2005<, Expert 2007< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
9	5	Saab:	9.3 2006 - 2007
9	6	Saab:	9.3 2004 - 2006, 9,5 2004> ,
9	7	Opel:	Astra H 2004<, Corsa D 2006<, Signum 2002<, Vectra C 2002<, Zafira 2006<
9	8	Honda:	Accord 2004<, Civic 2006<

Číslo programu (Led dioda vyblíká 1 a 2 číslicí)		MC01JBB4MGB08079.hexfw	
1 číslice	2 číslice	Značka	Popis programu
3	3	Ford:	Focus II 2005<, Focus II C-MAX 2005-2007, Focus II ST 2006<
3	6	Ford :	S-Max, Galaxy 2007<, Mondeo 2007<
3	8	Ford:	Fiesta 2006<, Focus II 2005<, Fusion 2007<
4	1	Mazda:	5 2006<
4	2	Mazda:	6 2008<
4	3	lifiniti:	FX35 Keyless 2007 <
4	5	Toyota:	Avensis (New) Keyless 2009<, Auris Keyless 2006<, Corolla Keyless 2006<, Camry Keyless 2006<
8	3	Nissan:	Note 2007<, X-Trail 2007<, Micra 2005<
8	4	Nissan:	QUASHQAI 2007<
8	5	Nissan:	Tida 2007<
8	6	Renault:	Laguna III 2008<, Megane III 2008< *
9	2	Honda:	Accord 2008<
9	3	Opel:	Insignia 2009<
9	4	Opel:	Antara 2006<
		Chevrolet:	Captiva 2006<

Změny oproti předcházející verzi SW:		
1.	11	odstraněno ze skupiny B
2.	11	doplněn VW Golf VI
3.	17	doplněno Toyota RAV 4
4.	21	doplněno Alfa Romeo MITO
5.	33	vozy Ford přesunuty do skupiny B
6.	36	vozy Ford přesunuty do skupiny B
7.	37	doplněno Audi Q5
8.	38	vozy Ford přesunuty do skupiny B
9.	44	odstraněny vozy Porsche
10.	83	vozy Nissan přesunuty do skupiny B
11.	84	vozy Nissan přesunuty do skupiny B
12.	85	vozy Nissan přesunuty do skupiny B
13.	86	doplněny vozy Renault

* u vozů Renault není dostupná informace o uzamčení a odemčení ovladačem vozu

Číslo programu (Led dioda vyblíká 1 a 2 číslicí)		MC01JBB4OGA16030.hexfw	
1 číslice	2 číslice	Značka	Popis programu
1	1	Audi:	A2 2002<, A3 2004<, A4 2002-2004, TT 2006<, R8 2007<
		Lamborghini:	Gallardo 2006<
		Skoda:	Fabia 2001<, Fabia II 2007, Octavia 2001<, Octavia II 2004<, Roomster 2006<, SuperB 2001<, SuperB II 2008<
		Seat:	Altea 2004<, Altea XL 2007<, Cordoba 2002<, Ibiza 2002<, Leon 2000<, Toledo 2005<
		VW:	Caddy 2005<, EOS 2006<, Golf IV 2002<, Golf V 2004<, Golf VI 2008<, Golf Plus 2004<, Jetta 2004<, Passat 2001-2005, Passat 2006<, Polo 2001-2005, Polo 2006<, Touran 2003<, Tiguan 2007<
1	2	VW:	Transporter T5 2005<
1	3	VW:	Touareg 2004<
		Porsche:	Cayenne 2005<
1	4	Audi:	A4 2004 - 2007
1	5	Audi:	A6 2005<, A6 AVANT 2007<, A8 2007<, Q7 2006<
1	6	Toyota:	RAV4 2005<,
1	7	Toyota:	Yaris 2006<, Auris 2007<, Corolla 2007<, Camry 2006<, RAV4 2007<
1	8	Subaru:	Legacy 2004<, Outback 2004<, Tribeca 2005<
1	9	Alfa Romeo:	159 2005<,
		Citroen:	Jumper 2006< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
		Fiat:	Bravo 2007<, Croma 2005<, Ducato 2006<, Idea 2003<, Panda 2004<, Stilo 2001-2005, Stilo 2006<
		Iveco:	Daily 2007<
		Peugeot:	Boxer 2006< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
2	1	Fiat:	Grande Punto 2006<, 500 2007<
		Alfa Romeo:	MITO 2008<
2	2	Mercedes:	A (W169) 2005<, B (W245) 2006<, C (W203) 2001-2006, CLK (W209) 2004-2006, CLS (W219) 2006<, E (W211) 2005<, G (W463) 2006-2007, GL (X164) 2007<, M (W164) 2006<, R (W251) 2006<, SLK (R171) 2004-2
2	3	Mercedes:	C (W204) 2007<, S (W220) 2000-2005, S (W221) 2006<
2	4	Mercedes:	Vito 2003<, Viano 2004<, Sprinter 2005<
		VW:	Crafter 2006<
2	5	Mercedes:	E (W211) 1996-2004
2	6	BMW:	1 (E87) 2005<, 3 (E90) 2005<, 3 Coupe (E92) 2006<, 5 (E60) 2005-2007, 5 (E61) 2006<, X5 (E70) 2007<, 7 (E65) 2006<
		MINI:	One 2007<
2	7	Chrysler:	300 C 2004<, PT Cruiser 2007<
		Dodge:	Caliber 2006<,
		Jeep:	Grand Cherokee 2006<, Wrangler 2007<
		Mitsubishi:	Outlander 2007<, Outlander 2007< (bez klíčku), Lancer 2008<
		Peugeot:	4007 2007< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
2	8	Suzuki:	Grand Vitara 2006< , SX4 2007<, Swift 2007< ..(pouze verze bez klíčku)
		Fiat:	Sedici (pouze verze bez klíčku) 2007<
2	9	Volvo:	S40 2004<, V40 2004<
3	1	Volvo:	V50 2006<, V70 2004<, S60 2001<, XC90 2003<
3	2	KIA:	Carnival 2006<
3	4	Volvo:	S80 2007<
3	5	Dodge:	Nitro 2007<
		Jeep:	Wrangler 2007<
3	7	Audi:	A4 2008<, A5 2008<, Q5 2008<
3	9	Subaru:	Impreza (pouze verze bez klíčku) 2007<, Forester (pouze verze bez klíčku) 2008<
8	1	Citroen:	C2, C4, (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
		Fiat:	Scudo 2007< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)

		Peugeot:	207 2006<, 307 2005<, 308 2008<, 407 2005<, Expert 2007< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
9	5	Saab:	9.3 2006 - 2007
9	6	Saab:	9.3 2004 - 2006, 9,5 2004> ,
9	7	Opel:	Astra H 2004<, Corsa D 2006<, Signum 2002<, Vectra C 2002<, Zafira 2006<
9	8	Honda:	Accord 2004<, Civic 2006<

Číslo programu (Led dioda vyblíká 1 a 2 číslicí)		MC01JBB40GB16030.hexfw	
1 číslice	2 číslice	Značka	Popis programu
3	3	Ford:	Focus II 2005<, Focus II C-MAX 2005-2007, Focus II ST 2006<
3	6	Ford :	S-Max, Galaxy 2007<, Mondeo 2007<
3	8	Ford:	Fiesta 2006<, Focus II 2005<, Fusion 2007<
4	1	Mazda:	5 2006<
4	2	Mazda:	6 2008<
4	3	lifiniti:	FX35 Keyless 2007 <
4	5	Toyota:	Avensis (New) Keyless 2009<, Auris Keyless 2006<, Corolla Keyless 2006<, Camry Keyless 2006<
8	6	Renault:	Laguna III 2008<, Megane III 2008< *
8	7	Renault:	Clio III 2008<
		Nissan:	Note 2007<, X-Trail 2007<, Micra 2005<, Tida 2007<, QUASHQAI 2007<
9	2	Honda:	Accord 2008<
9	3	Opel:	Insignia 2009<
9	4	Opel:	Antara 2006<
		Chevrolet:	Captiva 2006<

Změny oproti předcházející verzi SW:

1.	83	vozy Nissan přesunuty do programu 87
2.	84	vozy Nissan přesunuty do programu 87
3.	85	vozy Nissan přesunuty do programu 87
4.	87	doplňeny vozy Nissan a Renault Clio III

* u vozů Renault není dostupná informace o uzamčení a odemčení ovladačem vozu

Číslo programu (Led dioda vyblíká 1 a 2 číslici)		MC01JBB4PGA25050.hexfw	
1 číslice	2 číslice	Značka	Popis programu
1	1	Audi:	A2 2002<, A3 2004<, A4 2002-2004, TT 2006<, R8 2007<
		Lamborghini:	Gallardo 2006<
		Skoda:	Fabia 2001<, Fabia II 2007<, Octavia 2001<, Octavia II 2004<, Roomster 2006<, SuperB 2001<, SuperB II 2008<, Yeti 2010<
		Seat:	Altea 2004<, Altea XL 2007<, Cordoba 2002<, Ibiza 2002<, Leon 2000<, Toledo 2005<
		VW:	Caddy 2005<, EOS 2006<, Golf IV 2002<, Golf V 2004<, Golf VI 2008<, Golf Plus 2004<, Jetta 2004<, Passat 2001-2005, Passat 2006<, Polo 2001-2005, Polo 2006<, Touran 2003<, Tiguan 2007<
1	2	VW:	Transporter T5 2005<
1	3	VW:	Touareg 2004<
		Porsche:	Cayenne 2005-2009
1	4	Audi:	A4 2004 - 2007
1	5	Audi:	A6 2005<, A6 AVANT 2007<, A8 2007<, Q7 2006<
1	6	Toyota:	RAV4 2005<,
1	7	Toyota:	Yaris 2006<, Auris 2007<, Corolla 2007<, Camry 2006<, RAV4 2007<
1	8	Subaru:	Legacy 2004<, Outback 2004<, Tribeca 2005<
1	9	Alfa Romeo:	159 2005<,
		Citroen:	Jumper 2006< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
		Fiat:	Bravo 2007<, Croma 2005<, Ducato 2006<, Idea 2003<, Panda 2004<, Stilo 2001-2005, Stilo 2006<
		Iveco:	Daily 2007<
		Peugeot:	Boxer 2006< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
2	1	Fiat:	Grande Punto 2006<, 500 2007<
		Alfa Romeo:	MITO 2008<
2	2	Mercedes:	A (W169) 2005<, B (W245) 2006<, C (W203) 2001-2006, CLK (W209) 2004-2006, CLS (W219) 2006<, E (W211) 2005<, G (W463) 2006-2007, GL (X164) 2007<, M (W164) 2006<, R (W251) 2006<, SLK (R171) 2004-2
2	3	Mercedes:	C (W204) 2007<, S (W220) 2000-2005, S (W221) 2006<
2	4	Mercedes:	Vito 2003<, Viano 2004<, Sprinter 2005<
		VW:	Crafter 2006<
2	5	Mercedes:	E (W211) 1996-2004
2	6	BMW:	1 (E87) 2005<, 3 (E90) 2005<, 3 Coupe (E92) 2006<, 5 (E60) 2005-2007, 5 (E61) 2006<, X5 (E70) 2007<, 7 (E65) 2006<
		MINI:	One 2007<
2	7	Chrysler:	300 C 2004<, PT Cruiser 2007<
		Dodge:	Caliber 2006<,
		Jeep:	Grand Cherokee 2006<, Wrangler 2007<
		Mitsubishi:	Outlander 2007<, Outlander 2007< (bez klíčku), Lancer 2008<
		Peugeot:	4007 2007< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
2	8	Suzuki:	Grand Vitara 2006< , SX4 2007<, Swift 2007< ..(vše pouze verze bez klíčku)
		Fiat:	Sedici (pouze verze bez klíčku) 2007<
2	9	Volvo:	S40 2004<, V40 2004<
3	1	Volvo:	V50 2006<, V70 2004<, S60 2001<, XC90 2003<
3	2	KIA:	Carnival 2006<
3	4	Volvo:	S80 2007<
3	5	Dodge:	Nitro 2007<
		Jeep:	Wrangler 2007<
3	7	Audi:	A4 2008<, A5 2008<, Q5 2008<
3	9	Subaru:	Impreza (pouze verze bez klíčku) 2007<, Forester (pouze verze bez klíčku) 2008<
8	1	Citroen:	C2, C4, (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
		Fiat:	Scudo 2007< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)

		Peugeot:	207 2006<, 307 2005<, 308 2008<, 407 2005<, Expert 2007<, 3008 2009<, 5008 2009< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
9	5	Saab:	9.3 2006 - 2007
9	6	Saab:	9.3 2004 - 2006, 9,5 2004> ,
9	7	Opel:	Astra H 2004<, Corsa D 2006<, Signum 2002<, Vectra C 2002<, Zafira 2006<
9	8	Honda:	Accord 2004<, Civic 2006<

Číslo programu (Led dioda vyblíká 1 a 2 číslicí)		MC01JBB4PGB25050.hexfw	
1 číslice	2 číslice	Značka	Popis programu
3	3	Ford:	Focus II 2005<, Focus II C-MAX 2005-2007, Focus II ST 2006<
3	6	Ford :	S-Max, Galaxy 2007<, Mondeo 2007<
3	8	Ford:	Fiesta 2006<, Focus II 2005<, Fusion 2007<
4	1	Mazda:	5 2006<
4	2	Mazda:	6 2008<
4	3	lifiniti:	FX35 Keyless 2007 <
4	5	Toyota:	Avensis (New) Keyless 2009<, Auris Keyless 2006<, Corolla Keyless 2006<, Camry Keyless 2006<
8	6	Renault:	Laguna III 2008<, Megane III 2008< *
8	7	Renault:	Clio III 2008<
		Nissan:	Note 2007<, X-Trail 2007<, Micra 2005<, Tida 2007<, QUASHQAI 2007<
9	2	Honda:	Accord 2008<
9	3	Opel:	Insignia 2009<
9	4	Opel:	Antara 2006<
		Chevrolet:	Captiva 2006<

Změny oproti předcházející verzi SW:

1.	11	doplněny vozy Fabia II, Roomster a Yeti 2010<
----	----	-----------------------------------------------

* u vozů Renault není dostupná informace o uzamčení a odemčení ovladačem vozu

Číslo programu (Led dioda vyblíká 1 a 2 číslicí)		MC01JBB4RGA19100.hexfw	
1 číslice	2 číslice	Značka	Popis programu
1	1	Audi:	A2 2002<, A3 2004<, A4 2002-2004, TT 2006<, R8 2007<
		Lamborghini:	Gallardo 2006<
		Skoda:	Fabia 2001<, Fabia II 2007<, Octavia 2001<, Octavia II 2004<, Roomster 2006<, SuperB 2001<, SuperB II 2008<, Yeti 2010<
		Seat:	Altea 2004<, Altea XL 2007<, Cordoba 2002<, Ibiza 2002<, Leon 2000<, Toledo 2005<
		VW:	Caddy 2005<, EOS 2006<, Golf IV 2002<, Golf V 2004<, Golf VI 2008<, Golf Plus 2004<, Jetta 2004<, New Beetle 2004<, Passat 2001-2005, Passat 2006<, Polo 2001-2005, Polo 2006<, Touran 2003<, Tiguan 2007<, Transporter T5 2009<
1	2	VW:	Transporter T5 2005-2009
1	3	VW:	Touareg 2004-2009
		Porsche:	Cayenne 2005-2009
1	4	Audi:	A4 2004 - 2007
1	5	Audi:	A6 2005<, A6 AVANT 2007<, A8 2007<, Q7 2006<
1	6	Toyota:	RAV4 2005<,
1	7	Toyota:	Yaris 2006<, Auris 2007<, Avensis 2009<, Corolla 2007<, Camry 2006<, RAV4 2007<
1	8	Subaru:	Legacy 2004<, Outback 2004<, Tribeca 2005<
1	9	Alfa Romeo:	159 2005<,
		Citroen:	Jumper 2006< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
		Fiat:	Bravo 2007<, Croma 2005<, Ducato 2006<, Idea 2003<, Panda 2004<,Stilo 2001-2005, Stilo 2006<
		Iveco:	Daily 2007<
		Peugeot:	Boxer 2006< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
2	1	Fiat:	Grande Punto 2006<, 500 2007<, Fiorino 2008<
		Alfa Romeo:	MITO 2008<
2	2	Mercedes:	A (W169) 2005<, B (W245) 2006<, C (W203) 2001-2006, CLK (W209) 2004-2006, CLS (W219) 2006<,E (W211) 2005<, G (W463) 2006-2007, GL (X164) 2007<, M (W164) 2006<, ML (N164) 2008<, R (W251) 2006<,SLK (R171) 2004-2
2	3	Mercedes:	C (W204) 2007<, S (W220) 2000-2005, S (W221) 2006<
2	4	Mercedes:	Vito 2003<, Viano 2004<, Sprinter 2005<
		VW:	Crafter 2006<
2	5	Mercedes:	E (W211) 1996-2004
2	6	BMW:	1 (E87) 2005<, 3 (E90) 2005<, 3 Coupe (E92) 2006<, 5 (E60) 2005-2007, 5 (E61) 2006<, X1 2009<, X5 (E70) 2007<, X6 2009<, 7 (E65) 2006<
		MINI:	One 2007<
2	7	Chrysler:	300 C 2004<, PT Cruiser 2007<, Sebring 2008<
		Dodge:	Caliber 2006<,
		Jeep:	Grand Cherokee 2006<, Wrangler 2007<
		Mitsubishi:	Outlander 2007<, Outlander 2007< (bez klíčku), Lancer 2008<
		Peugeot:	4007 2007< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
2	8	Suzuki:	Grand Vitara 2006< , SX4 2007<, Swift 2007< ..(vše pouze verze bez klíčku)
		Fiat:	Sedici (pouze verze bez klíčku) 2007<
2	9	Volvo:	S40 2004<, V40 2004<
3	1	Volvo:	V50 2006<, V70 2004<, S60 2001<, XC90 2003<
3	2	KIA:	Carnival 2006<
3	4	Volvo:	S80 2007<
3	5	Dodge:	Nitro 2007<
		Jeep:	Wrangler 2007<
3	7	Audi:	A4 2008<, A5 2008<, Q5 2008<
3	9	Subaru:	Impreza (pouze verze bez klíčku) 2007<, Forester (pouze verze bez klíčku) 2008<
8	1	Citroen:	C2, C4, C8 (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
		Fiat:	Scudo 2007< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)

		Peugeot:	207 2006<, 307 2005<, 308 2008<, 407 2005<, Expert 2007<, 3008 2009<, 5008 2009< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
9	5	Saab:	9.3 2006 - 2007
9	6	Saab:	9.3 2004 - 2006, 9,5 2004> ,
9	7	Opel:	Astra H 2004-2009, Corsa D 2006<, Signum 2002<, Vectra C 2002<, Zafira 2006<
9	8	Honda:	Accord 2004<, Civic 2006<, CR-V 2008<

Číslo programu (Led dioda vyblíká 1 a 2 číslici)		MC01JBB4RGB19100.hexfw	
1 číslice	2 číslice	Značka	Popis programu
3	3	Ford:	Focus II 2005<, Focus II C-MAX 2005-2007, Focus II ST 2006<
3	6	Ford :	S-Max, Galaxy 2007<, Mondeo 2007<
3	8	Ford:	Fiesta 2006<, Focus II 2005<, Fusion 2007<
4	1	Mazda:	5 2006<
4	2	Mazda:	6 2008<
4	3	Infiniti:	FX35 Keyless 2007 <
4	5	Toyota:	Avensis (New) Keyless 2009<, Auris Keyless 2006<, Corolla Keyless 2006<, Camry Keyless 2006<
7	3	VW:	Touareg 2010<
8	6	Renault:	Laguna III 2008<, Megane III 2008< *
8	7	Renault:	Clio III 2008<
		Nissan:	Note 2007<, X-Trail 2007<, Micra 2005<, Tida 2007<, QUASHQAI 2007<
9	2	Honda:	Accord 2008<
9	3	Opel:	Insignia 2009<, Astra 2009<
		Chevrolet:	Cruze 2009<
9	4	Opel:	Antara 2006<
		Chevrolet:	Captiva 2006<

Změny oproti předcházející verzi SW:

1.	11	doplněn VW Transporter 2009<
2.	17	doplněna Toyota Avensis 2009<
3.	26	doplněno BMW X1 a X6 2009<
4.	73	doplněn VW Touareg 2010<

* u vozů Renault není dostupná informace o uzamčení a odemčení ovladačem vozu

Číslo programu (Led dioda vyblíká 1 a 2 číslicí)		MC01JBB4SGA20041.hexfw	
1 číslice	2 číslice	Značka	Popis programu
1	1	Audi:	A2 2002<, A3 2004<, A4 2002-2004, TT 2006<, R8 2007<
		Lamborghini:	Gallardo 2006<
		Skoda:	Fabia 2001<, Fabia II 2007<, Octavia 2001<, Octavia II 2004<, Roomster 2006<, SuperB 2001<, SuperB II 2008<, Yeti 2010<
		Seat:	Altea 2004<, Altea XL 2007<, Cordoba 2002<, Ibiza 2002<, Leon 2000<, Toledo 2005<
		VW:	Caddy 2005<, EOS 2006<, Golf IV 2002<, Golf V 2004<, Golf VI 2008<, Golf Plus 2004<, Jetta 2004<, New Beetle 2004<, Passat 2001-2005, Passat 2006<, Polo 2001-2005, Polo 2006<, Touran 2003<, Tiguan 2007<, Transporter T5 2009<
1	2	VW:	Transporter T5 2005-2009
1	3	VW:	Touareg 2004-2009
		Porsche:	Cayenne 2005-2009
1	4	Audi:	A4 2004 - 2007
1	5	Audi:	A6 2005<, A6 AVANT 2007<, A8 2007<, Q7 2006<
1	6	Toyota:	RAV4 2005<,
1	7	Toyota:	Yaris 2006<, Auris 2007<, Avensis 2009<, Corolla 2007<, Camry 2006<, Land Cruiser 2008<, RAV4 2007<
1	8	Subaru:	Legacy 2004<, Outback 2004<, Tribeca 2005<
1	9	Alfa Romeo:	159 2005<,
		Citroen:	Jumper 2006< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
		Fiat:	Bravo 2007<, Croma 2005<, Ducato 2006<, Idea 2003<, Panda 2004<,Stilo 2001-2005, Stilo 2006<
		Iveco:	Daily 2007<
		Peugeot:	Boxer 2006< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
2	1	Fiat:	Grande Punto 2006<, 500 2007<, Fiorino 2008<
		Alfa Romeo:	MITO 2008<
		Citroen:	Nemo 2010<
		Peugeot:	Biper 2010<
2	2	Mercedes:	A (W169) 2005<, B (W245) 2006<, C (W203) 2001-2006, CLK (W209) 2004-2006, CLS (W219) 2006<,E (W211) 2005<, G (W463) 2006-2007, GL (X164) 2007<, M (W164) 2006<, ML (N164) 2008<, R (W251) 2006<,SLK (R171) 2004-2
2	3	Mercedes:	C (W204) 2007<, S (W220) 2000-2005, S (W221) 2006<
2	4	Mercedes:	Vito 2003<, Viano 2004<, Sprinter 2005<
		VW:	Crafter 2006<
2	5	Mercedes:	E (W211) 1996-2004
2	6	BMW:	1 (E87) 2005<, 3 (E90) 2005<, 3 Coupe (E92) 2006<, 5 (E60) 2005-2007, 5 (E61) 2006<, X1 2009<, X5 (E70) 2007<, X6 2009<, 7 (E65) 2006<
		MINI:	One 2007<
2	7	Chrysler:	300 C 2004<, PT Cruiser 2007<, Sebring 2008<
		Dodge:	Caliber 2006<,
		Jeep:	Grand Cherokee 2006<, Wrangler 2007<
		Mitsubishi:	Outlander 2007<, Outlander 2007< (bez klíčku), Lancer 2008<
		Peugeot:	4007 2007< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
2	8	Suzuki:	Grand Vitara 2006< , SX4 2007<, Swift 2007< ..(vše pouze verze bez klíčku)
		Fiat:	Sedici (pouze verze bez klíčku) 2007<
2	9	Volvo:	S40 2004<, V40 2004<
3	1	Volvo:	V50 2006<, V70 2004<, S60 2001<, XC90 2003<
3	2	KIA:	Carnival 2006<
3	4	Volvo:	S80 2007<
3	5	Dodge:	Nitro 2007<
		Jeep:	Wrangler 2007<
3	7	Audi:	A4 2008<, A5 2008<, Q5 2008<
3	9	Subaru:	Impreza (pouze verze bez klíčku) 2007<, Forester (pouze verze bez klíčku) 2008<

8	1	Citroen:	C2, C4, C8 (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
		Fiat:	Scudo 2007< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
		Peugeot:	207 2006<, 307 2005<, 308 2008<, 407 2005<, Expert 2007<, 3008 2009<, 5008 2009< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
9	5	Saab:	9.3 2006 - 2007
9	6	Saab:	9.3 2004 - 2006, 9,5 2004> ,
9	7	Opel:	Astra H 2004-2009, Corsa D 2006<, Signum 2002<, Vectra C 2002<, Zafira 2006<
9	8	Honda:	Accord 2004<, Civic 2006<, CR-V 2009<

Číslo programu (Led dioda vyblíká 1 a 2 číslici)		MC01JBB4SGB20041.hexfw	
1 číslice	2 číslice	Značka	Popis programu
3	3	Ford:	Focus II 2005<, Focus II C-MAX 2005-2007, Focus II ST 2006<
3	6	Ford :	S-Max, Galaxy 2007<, Mondeo 2007<
3	8	Ford:	Fiesta 2006<, Focus II 2005<, Fusion 2007<
4	1	Mazda:	5 2006<
4	2	Mazda:	6 2008<
4	3	Infiniti:	FX35 Keyless 2007 <
4	5	Toyota:	Avensis (New) Keyless 2009<, Auris Keyless 2006<, Corolla Keyless 2006<, Camry Keyless 2006<
7	3	VW:	Touareg 2010<
		Porsche	Cayenne 2010<, Panamera 2010<
8	6	Renault:	Laguna III 2008<, Megane III 2008< *
8	7	Renault:	Clio III 2008<
		Renault:	Master 2010<
		Nissan:	Note 2007<, X-Trail 2007<, Micra 2005<, Tida 2007<, QUASHQAI 2007<
9	2	Honda:	Accord 2008<
9	3	Opel:	Insignia 2009<, Astra 2009<
		Chevrolet:	Cruze 2009<
9	4	Opel:	Antara 2006<
		Chevrolet:	Captiva 2006<

Změny oproti předcházející verzi SW:

1.	73	doplněny vozy Porsche
2.	87	doplněn Renault Master

* u vozů Renault není dostupná informace o uzamčení a odemčení ovladačem vozu

Číslo programu (Led dioda vyblíká 1 a 2 číslici)		MC01JBB4WGA15061.hexfw	
1 číslice	2 číslice	Značka	Popis programu
1	1	Audi:	A2 2002<, A3 2004<, A4 2002-2004, TT 2006<, R8 2007<
		Lamborghini:	Gallardo 2006<
		Skoda:	Fabia 2001<, Fabia II 2007<, Octavia 2001<, Octavia II 2004<, Roomster 2006<, SuperB 2001<, SuperB II 2008<, Yeti 2010<
		Seat:	Altea 2004<, Altea XL 2007<, Cordoba 2002<, Ibiza 2002<, Leon 2000<, Toledo 2005<
		VW:	Caddy 2005<, EOS 2006<, Golf IV 2002<, Golf V 2004<, Golf VI 2008<, Golf Plus 2004<, Jetta 2004<, New Beetle 2004<, Passat 2001-2005, Passat 2006<, Polo 2001-2005, Polo 2006<, Touran 2003<, Tiguan 2007<, Transporter T5 2009<
1	2	VW:	Transporter T5 2005-2009
1	3	VW:	Touareg 2004-2009
		Porsche:	Cayenne 2005-2009
1	4	Audi:	A4 2004 - 2007
1	5	Audi:	A6 2005<, A6 AVANT 2007<, A8 2007<, Q7 2006<
1	6	Toyota:	RAV4 2005<,
1	7	Toyota:	Yaris 2006<, Auris 2007<, Avensis 2009<, Corolla 2007<, Camry 2006<, Land Cruiser 2008<, RAV4 2007<
1	8	Subaru:	Legacy 2004<, Outback 2004<, Tribeca 2005<
1	9	Alfa Romeo:	159 2005<,
		Citroen:	Jumper 2006< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
		Fiat:	Bravo 2007<, Croma 2005<, Ducato 2006<, Idea 2003<, Panda 2004<,Stilo 2001-2005, Stilo 2006<
		Iveco:	Daily 2007<
		Peugeot:	Boxer 2006< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
2	1	Fiat:	Grande Punto 2006<, 500 2007<, Fiorino 2008<
		Alfa Romeo:	MITO 2008<
		Citroen:	Nemo 2010<
		Peugeot:	Biper 2010<
2	2	Mercedes:	A (W169) 2005<, B (W245) 2006<, C (W203) 2001-2006, CLK (W209) 2004-2006, CLS (W219) 2006<,E (W211) 2005<, G (W463) 2006-2007, GL (X164) 2007<, M (W164) 2006<, ML (N164) 2008<, R (W251) 2006<,SLK (R171) 2004-2
2	3	Mercedes:	C (W204) 2007<, S (W220) 2000-2005, S (W221) 2006<
2	4	Mercedes:	Vito 2003<, Viano 2004<, Sprinter 2005<
		VW:	Crafter 2006<
2	5	Mercedes:	E (W211) 1996-2004
2	6	BMW:	1 (E87) 2005<, 3 (E90) 2005<, 3 Coupe (E92) 2006<, 5 (E60) 2005-2007, 5 (E61) 2006<, X1 2009<, X5 (E70) 2007<, X6 2009<, 7 (E65) 2006<
		MINI:	One 2007<
2	7	Chrysler:	300 C 2004<, PT Cruiser 2007<, Sebring 2008<
		Dodge:	Caliber 2006<,
		Jeep:	Grand Cherokee 2006<, Wrangler 2007<
		Mitsubishi:	Outlander 2007<, Outlander 2007< (bez klíčku), Lancer 2008<
		Peugeot:	4007 2007< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
2	8	Suzuki:	Grand Vitara 2006< , SX4 2007<, Swift 2007< ..(vše pouze verze bez klíčku)
		Fiat:	Sedici (pouze verze bez klíčku) 2007<
2	9	Volvo:	S40 2004<, V40 2004<
3	1	Volvo:	V50 2006<, V70 2004<, S60 2001<, XC90 2003<
3	2	KIA:	Carnival 2006<
3	4	Volvo:	S80 2007<
3	5	Dodge:	Nitro 2007<
		Jeep:	Wrangler 2007<
3	7	Audi:	A4 2008<, A5 2008<, Q5 2008<
3	9	Subaru:	Impreza (pouze verze bez klíčku) 2007<, Forester (pouze verze bez klíčku) 2008<

8	1	Citroen:	C2, C4, C8 (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
		Fiat:	Scudo 2007< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
		Peugeot:	207 2006<, 307 2005<, 308 2008<, 407 2005<, Expert 2007<, Partner 2008<, 3008 2009<, 5008 2009< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
9	5	Saab:	9.3 2006 - 2007
9	6	Saab:	9.3 2004 - 2006, 9,5 2004> ,
9	7	Opel:	Astra H 2004-2009, Corsa D 2006<, Signum 2002<, Vectra C 2002<, Zafira 2006<
9	8	Honda:	Accord 2004<, Civic 2006<, CR-V 2009<

Číslo programu (Led dioda vyblíká 1 a 2 číslici)		MC01JBB4WGB15061.hexfw	
1 číslice	2 číslice	Značka	Popis programu
3	3	Ford:	Focus II 2005<, Focus II C-MAX 2005-2007, Focus II ST 2006<
3	6	Ford :	S-Max, Galaxy 2007<, Mondeo 2007<
3	8	Ford:	Fiesta 2006<, Focus II 2005<, Fusion 2007<
4	1	Mazda:	5 2006<
4	2	Mazda:	6 2008<
4	3	Infiniti:	FX35 Keyless 2007 <
4	4	Porsche:	Cayman 2006<, Carrera 2007<, Boxster 2007<
4	5	Toyota:	Avensis (New) Keyless 2009<, Auris Keyless 2006<, Corolla Keyless 2006<, Camry Keyless 2006<
7	3	VW:	Touareg 2010<
		Porsche	Cayenne 2010<, Panamera 2010<
8	6	Renault:	Laguna III 2008<, Megane III 2008< *
8	7	Renault:	Clio III 2008<
		Renault:	Master 2010<
		Nissan:	Note 2007<, X-Trail 2007<, Micra 2005<, Tida 2007<, QUASHQAI 2007<
9	2	Honda:	Accord 2008<
9	3	Opel:	Insignia 2009<, Astra 2009<
		Chevrolet:	Cruze 2009<
9	4	Opel:	Antara 2006<
		Chevrolet:	Captiva 2006<

Změny oproti předcházející verzi SW:

1.	11	doplněna podpora Keyless u vozů Superb II
2.	44	doplněny vozy Porsche

* u vozů Renault není dostupná informace o uzamčení a odemčení ovladačem vozu

Číslo programu (Led dioda vyblíká 1 a 2 číslicí)		MC01JBB5GGA03042.hexfw	
1 číslice	2 číslice	Značka	Popis programu
1	1	Audi:	A2 2002<, A3 2004<, A4 2002-2004, TT 2006<, R8 2007<
		Lamborghini:	Gallardo 2006<
		Skoda:	Fabia 2001<, Fabia II 2007<, Octavia 2001<, Octavia II 2004<, Roomster 2006<, SuperB 2001<, SuperB II 2008<, Yeti 2010<
		Seat:	Altea 2004<, Altea XL 2007<, Cordoba 2002<, Ibiza 2002<, Leon 2000<, Toledo 2005<
		VW:	Caddy 2005<, EOS 2006<, Golf IV 2002<, Golf V 2004<, Golf VI 2008<, Golf Plus 2004<, Jetta 2004<, New Beetle 2004<, Passat 2001-2005, Passat 2006<, Polo 2001-2005, Polo 2006<, Touran 2003<, Tiguan 2007<, Transporter T5 2009<
1	2	VW:	Transporter T5 2005-2009
1	3	VW:	Touareg 2004-2009
		Porsche:	Cayenne 2005-2009
1	4	Audi:	A4 2004 - 2007
1	5	Audi:	A6 2005<, A6 AVANT 2007<, A8 2007<, Q7 2006<
1	6	Toyota:	RAV4 2005<,
1	7	Toyota:	Yaris 2006<, Auris 2007<, Avensis 2009<, Corolla 2007<, Camry 2006<, Land Cruiser 2008<, RAV4 2007<
1	8	Subaru:	Legacy 2004<, Outback 2004<, Tribeca 2005<
1	9	Alfa Romeo:	159 2005<,
		Citroen:	Jumper 2006< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
		Fiat:	Bravo 2007<, Croma 2005<, Ducato 2006<, Idea 2003<, Panda 2004<,Stilo 2001-2005, Stilo 2006<
		Iveco:	Daily 2007<
		Peugeot:	Boxer 2006< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
2	1	Fiat:	Grande Punto 2006<, 500 2007<, Fiorino 2008<
		Alfa Romeo:	MITO 2008<
		Citroen:	Nemo 2010<
		Peugeot:	Biper 2010<
2	2	Mercedes:	A (W169) 2005<, B (W245) 2006<, C (W203) 2001-2006, CLK (W209) 2004-2006, CLS (W219) 2006<,E (W211) 2005<, G (W463) 2006-2007, GL (X164) 2007<, M (W164) 2006<, ML (N164) 2008<, R (W251) 2006<,SLK (R171) 2004-2
2	3	Mercedes:	C (W204) 2007<, S (W220) 2000-2005, S (W221) 2006<
2	4	Mercedes:	Vito 2003<, Viano 2004<, Sprinter 2005<
		VW:	Crafter 2006<
2	6	BMW:	1 (E87) 2005<, 3 (E90) 2005<, 3 Coupe (E92) 2006<, 5 (E60) 2005-2007, 5 (E61) 2006<, X1 2009<, X5 (E70) 2007<, X6 2009<, 7 (E65) 2006<
		MINI:	One 2007<
2	7	Chrysler:	300 C 2004<, PT Cruiser 2007<, Sebring 2008<
		Dodge:	Caliber 2006<,
		Jeep:	Grand Cherokee 2006<, Wrangler 2007<
		Mitsubishi:	Outlander 2007<, Lancer 2008< (modely s D.O. a Keyless)
		Peugeot:	4007 2007< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
2	8	Suzuki:	Grand Vitara 2006< , SX4 2007<, Swift 2007< ..(vše pouze verze bez klíčku)
		Fiat:	Sedici (pouze verze bez klíčku) 2007<
3	3	Ford:	Focus II 2005<, Focus II C-MAX 2005-2007, Focus II ST 2006<
3	5	Dodge:	Nitro 2007<
		Jeep:	Wrangler 2007<, Cherokee 2010<
3	6	Ford :	S-Max, Galaxy 2007<, Mondeo 2007<, Focus III 2011<
3	7	Audi:	A4 2008<, A5 2008<, Q5 2008<
6	6	BMW:	Serie 5 (F10 & F11)
7	3	VW:	Touareg 2010<
		Porsche	Cayenne 2010<, Panamera 2010<
		Audi:	A6 2011<, A7 2010<, A8 2010<

7	5	Kia:	Cee'd 2012<, Optima 2012<, Rio 2011<, Sportage 2010<
		Hyundai:	ix35 2010<, i30 2012<
8	1	Citroen:	C2, C4, C8 (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
		Fiat:	Scudo 2007< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
		Peugeot:	207 2006<, 307 2005<, 308 2008<, 407 2005<, Expert 2007<, Partner 2008<, 3008 2009<, 5008 2009< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
9	2	Honda:	Accord 2008<
9	3	Opel:	Insignia 2009<, Astra 2009<
		Chevrolet:	Cruze 2009<
9	4	Opel:	Antara 2006<
		Chevrolet:	Captiva 2006<
9	7	Opel:	Astra H 2004-2009, Corsa D 2006<, Signum 2002<, Vectra C 2002<, Zafira 2006<
9	8	Honda:	Accord 2004<, Civic 2006<, CR-V 2009<

Číslo programu (Led dioda vyblíká 1 a 2 číslici)		MC01JBB5GGB03042.hexfw	
1 číslice	2 číslice	Značka	Popis programu
2	5	Mercedes:	E (W211) 1996-2004
2	9	Volvo:	S40 2004<, V40 2004<
3	1	Volvo:	V50 2006<, V70 2004<, S60 2001<, XC90 2003<
3	2	KIA:	Carnival 2006<
3	4	Volvo:	S80 2007<
3	9	Subaru:	Impreza (pouze verze bez klíčku) 2007<, Forester (pouze verze bez klíčku) 2008<
4	1	Mazda:	5 2006<
4	2	Mazda:	6 2008<
4	3	Infiniti:	FX35 Keyless 2007 <
4	4	Porsche:	Cayman 2006<, Carrera 2007<, Boxster 2007<
4	5	Toyota:	Avensis (New) Keyless 2009<, Auris Keyless 2006<, Corolla Keyless 2006<, Camry Keyless 2006<
8	6	Renault:	Laguna III 2008<, Megane III 2008< *
8	7	Renault:	Clio III 2008<
		Renault:	Master 2010<
		Nissan:	Note 2007<, X-Trail 2007<, Micra 2005<, Tida 2007<, QUASHQAI 2007<
9	5	Saab:	9.3 2006 - 2007
9	6	Saab:	9.3 2004 - 2006, 9.5 2004>,

Změny oproti předcházející verzi SW:

1.	35	doplněn Jeep Cherokee 2010<
2.	66	doplněny vozy BMW nové generace
3.	73	doplněno Audi A7 2010<
4.	75	doplněny vozy KIA
5.		programy 25, 29, 31, 32, 34, 39, 95 a 96 přesunuty do skupiny B
6.		programy 33, 36, 73, 92, 93 a 94 přesunuty do skupiny A

* u vozů Renault není dostupná informace o uzamčení a odemčení ovladačem vozu

Číslo programu (Led dioda vyblíká 1 a 2 číslicí)		MC01JBB5QGA29102.hexfw	
1 číslice	2 číslice	Značka	Popis programu
1	1	Audi:	A2 2002<, A3 2004<, A4 2002-2004, TT 2006<, R8 2007<
		Lamborghini:	Gallardo 2006<
		Skoda:	CityGo 2012<, Fabia 2001<, Fabia II 2007<, Octavia 2001<, Octavia II 2004<, Rapid 2012<, Roomster 2006<, SuperB 2001<, SuperB II 2008<, Yeti 2010<
		Seat:	Altea 2004<, Altea XL 2007<, Cordoba 2002<, Ibiza 2002<, Leon 2000<, Toledo 2005<
		VW:	Caddy 2005<, EOS 2006<, Golf IV 2002<, Golf V 2004<, Golf VI 2008<, Golf Plus 2004<, Jetta 2004<, New Beetle 2004<, Passat 2001-2005, Passat 2006<, Polo 2001-2005, Polo 2006<, Sharan 2010<, Touran 2003<, Tiguan 2007<, Transporter T5 2009<
1	2	VW:	Transporter T5 2005-2009
1	3	VW:	Touareg 2004-2009
		Porsche:	Cayenne 2005-2009
1	4	Audi:	A4 2004 - 2007
1	5	Audi:	A6 2005<, A6 AVANT 2007<, A8 2007<, Q7 2006<
1	6	Toyota:	RAV4 2005<,
1	7	Toyota:	Yaris 2006<, Auris 2007<, Avensis 2009<, Corolla 2007<, Camry 2006<, Land Cruiser 2008<, RAV4 2007<
1	8	Subaru:	Legacy 2004<, Outback 2004<, Tribeca 2005<
1	9	Alfa Romeo:	159 2005<,
		Citroen:	Jumper 2006< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
		Fiat:	Bravo 2007<, Croma 2005<, Ducato 2006<, Idea 2003<, Panda 2004<,Stilo 2001-2005, Stilo 2006<
		Iveco:	Daily 2007<
		Peugeot:	Boxer 2006< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
2	1	Fiat:	Grande Punto 2006<, 500 2007<, Fiorino 2008<
		Alfa Romeo:	MITO 2008<
		Citroen:	Nemo 2010<
		Peugeot:	Biper 2010<
2	2	Mercedes:	A (W169) 2005<, B (W245) 2006<, C (W203) 2001-2006, CLK (W209) 2004-2006, CLS (W219) 2006<,E (W211) 2005<, G (W463) 2006-2007, GL (X164) 2007<, M (W164) 2006<, ML (N164) 2008<, R (W251) 2006<,SLK (R171) 2004-2
2	3	Mercedes:	C (W204) 2007<, S (W220) 2000-2005, S (W221) 2006<
2	4	Mercedes:	Vito 2003<, Viano 2004<, Sprinter 2005<
		VW:	Crafter 2006<
2	6	BMW:	1 (E87) 2005<, 3 (E90) 2005<, 3 Coupe (E92) 2006<, 5 (E60) 2005-2007, 5 (E61) 2006<, X1 2009<, X5 (E70) 2007<, X6 2009<, 7 (E65) 2006<
		MINI:	One 2007<
2	7	Chrysler:	300 C 2004<, PT Cruiser 2007<, Sebring 2008<
		Dodge:	Caliber 2006<,
		Jeep:	Grand Cherokee 2006<, Wrangler 2007<
		Mitsubishi:	Outlander 2007<, Lancer 2008< (modely s D.O. a Keyless)
		Peugeot:	4007 2007< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
2	8	Suzuki:	Grand Vitara 2006< , SX4 2007<, Swift 2007< ..(vše pouze verze bez klíčku)
		Fiat:	Sedici (pouze verze bez klíčku) 2007<
3	3	Ford:	Focus II 2005<, Focus II C-MAX 2005-2007, Focus II ST 2006<
3	5	Dodge:	Nitro 2007<
		Jeep:	Wrangler 2007<, Cherokee 2010<
3	6	Ford :	S-Max, Galaxy 2007<, Mondeo 2007<, Focus III 2011<
3	7	Audi:	A4 2008<, A5 2008<, Q5 2008<
6	6	BMW:	Serie 5 (F10 & F11)
7	3	VW:	Touareg 2010<
		Porsche	Cayenne 2010<, Panamera 2010<
		Audi:	A6 2011<, A7 2010<, A8 2010<

7	5	Kia:	Cee'd 2012<, Optima 2012<, Rio 2011<, Sportage 2010<
		Hyundai:	Elantra 2011<, ix35 2010<, i30 2012<, i40 2011<
8	1	Citroen:	C2, C4, C8 (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
		Fiat:	Scudo 2007< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
		Peugeot:	207 2006<, 307 2005<, 308 2008<, 407 2005<, Expert 2007<, Partner 2008<, 3008 2009<, 5008 2009< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
9	2	Honda:	Accord 2008<
9	3	Opel:	Insignia 2009<, Astra 2009<
		Chevrolet:	Cruze 2009<
9	4	Opel:	Antara 2006<
		Chevrolet:	Captiva 2006<
9	7	Opel:	Astra H 2004-2009, Corsa D 2006<, Signum 2002<, Vectra C 2002<, Zafira 2006<
9	8	Honda:	Accord 2004<, Civic 2006<, CR-V 2009<

Číslo programu (Led dioda vyblíká 1 a 2 číslicí)		MC01JBB5QGB29102.hexfw	
1 číslice	2 číslice	Značka	Popis programu
2	5	Mercedes:	E (W211) 1996-2004
2	9	Volvo:	S40 2004<, V40 2004<
3	1	Volvo:	V50 2006<, V70 2004<, S60 2001<, XC90 2003<
3	2	KIA:	Carnival 2006<
3	4	Volvo:	S80 2007<
3	9	Subaru:	Impreza (pouze verze bez klíčku) 2007<, Forester (pouze verze bez klíčku) 2008<
4	1	Mazda:	5 2006<
4	2	Mazda:	6 2008<
4	3	Infiniti:	FX35 Keyless 2007 <
4	4	Porsche:	Cayman 2006<, Carrera 2007<, Boxster 2007<
4	5	Toyota:	Avensis (New) Keyless 2009<, Auris Keyless 2006<, Corolla Keyless 2006<, Camry Keyless 2006<
5	7	Range Rover:	Evoque 2010<
6	2	Skoda:	CityGo 2012<
		VW:	Up 2012<
8	6	Renault:	Laguna III 2008<, Megane III 2008< *
8	7	Renault:	Clio III 2008<
		Renault:	Master 2010<
		Nissan:	Note 2007<, X-Trail 2007<, Micra 2005<, Tida 2007<, QUASHQAI 2007<
9	5	Saab:	9.3 2006 - 2007
9	6	Saab:	9.3 2004 - 2006, 9,5 2004>,

Změny oproti předcházející verzi SW:

1.	11	doplněn Škoda Rapid 2012<, Škoda CityGo 2012<
2.	57	doplněn Range Rover Evoque 2010<
3.	62	doplněn Škoda CityGo 2012<
4.	62	doplněn VW Up 2012<

* u vozů Renault není dostupná informace o uzamčení a odemčení ovladačem vozu

Číslo programu (Led dioda vyblíká 1 a 2 číslici)		MC01JBB5TGA08033.hexfw	
1 číslice	2 číslice	Značka	Popis programu
1	1	Audi:	A2 2002<, A3 2004<, A4 2002-2004, TT 2006<, R8 2007<
		Lamborghini:	Gallardo 2006<
		Škoda:	CityGo 2012<, Fabia 2001<, Fabia II 2007<, Octavia 2001<, Octavia II 2004<, Rapid 2012<, Roomster 2006<, SuperB 2001<, SuperB II 2008<, Yeti 2010<
		Seat:	Altea 2004<, Altea XL 2007<, Cordoba 2002<, Ibiza 2002<, Leon 2000<, Toledo 2005<
		VW:	Caddy 2005<, EOS 2006<, Golf IV 2002<, Golf V 2004<, Golf VI 2008<, Golf Plus 2004<, Jetta 2004<, New Beetle 2004<, Passat 2001-2005, Passat 2006<, Polo 2001-2005, Polo 2006<, Sharan 2010<, Touran 2003<, Tiguan 2007<, Transporter T5 2009<
1	2	VW:	Transporter T5 2005-2009
1	3	VW:	Touareg 2004-2009
		Porsche:	Cayenne 2005-2009
1	4	Audi:	A4 2004 - 2007
1	5	Audi:	A6 2005<, A6 AVANT 2007<, A8 2007<, Q7 2006<
1	6	Toyota:	RAV4 2005<,
1	7	Toyota:	Yaris 2006<, Auris 2007<, Avensis 2009<, Corolla 2007<, Camry 2006<, Land Cruiser 2008<, RAV4 2007<
1	8	Subaru:	Legacy 2004<, Outback 2004<, Tribeca 2005<
1	9	Alfa Romeo:	159 2005<,
		Citroen:	Jumper 2006< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
		Fiat:	Bravo 2007<, Croma 2005<, Ducato 2006<, Idea 2003<, Panda 2004<,Stilo 2001-2005, Stilo 2006<
		Iveco:	Daily 2007<
		Peugeot:	Boxer 2006< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
2	1	Fiat:	Grande Punto 2006<, 500 2007<, Fiorino 2008<
		Alfa Romeo:	MITO 2008<
		Citroen:	Nemo 2010<
		Peugeot:	Biper 2010<
2	2	Mercedes:	A (W169) 2005<, B (W245) 2006<, C (W203) 2001-2006, CLK (W209) 2004-2006, CLS (W219) 2006<,E (W211) 2005<, G (W463) 2006-2007, GL (X164) 2007<, M (W164) 2006<, ML (N164) 2008<, R (W251) 2006<,SLK (R171) 2004-2
2	3	Mercedes:	C (W204) 2007<, S (W220) 2000-2005, S (W221) 2006<
2	4	Mercedes:	Vito 2003<, Viano 2004<, Sprinter 2005<
		VW:	Crafter 2006<
2	6	BMW:	1 (E87) 2005<, 3 (E90) 2005<, 3 Coupe (E92) 2006<, 5 (E60) 2005-2007, 5 (E61) 2006<, X1 2009<, X5 (E70) 2007<, X6 2009<, 7 (E65) 2006<
		MINI:	One 2007<
2	7	Chrysler:	300 C 2004<, PT Cruiser 2007<, Sebring 2008<
		Dodge:	Caliber 2006<,
		Jeep:	Grand Cherokee 2006<, Wrangler 2007<
		Mitsubishi:	Outlander 2007<, Lancer 2008< (modely s D.O. a Keyless)
		Peugeot:	4007 2007< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
2	8	Suzuki:	Grand Vitara 2006< , SX4 2007<, Swift 2007< ..(vše pouze verze bez klíčku)
		Fiat:	Sedici (pouze verze bez klíčku) 2007<
3	3	Ford:	Focus II 2005<, Focus II C-MAX 2005-2007, Focus II ST 2006<
3	5	Dodge:	Nitro 2007<
		Jeep:	Wrangler 2007<, Cherokee 2010<
3	6	Ford :	S-Max, Galaxy 2007<, Mondeo 2007<
3	7	Audi:	A4 2008<, A5 2008<, Q5 2008<
6	6	BMW:	Serie 5 (F10 & F11)
7	3	VW:	Touareg 2010<
		Porsche	Cayenne 2010<, Panamera 2010<
		Audi:	A6 2011<, A7 2010<, A8 2010<

7	5	Kia:	Cee'd 2012<, Optima 2012<, Rio 2011<, Sportage 2010<
		Hyundai:	Elantra 2011<, ix35 2010<, i30 2012<, i40 2011<
8	1	Citroen:	C2, C4, C8 (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
		Fiat:	Scudo 2007< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
		Peugeot:	207 2006<, 307 2005<, 308 2008<, 407 2005<, Expert 2007<, Partner 2008<, 3008 2009<, 5008 2009< (Povolit funkci alarmu v elektronice vozu)
9	2	Honda:	Accord 2008<
9	3	Opel:	Insignia 2009<, Astra 2009<
		Chevrolet:	Cruze 2009<
9	4	Opel:	Antara 2006<
		Chevrolet:	Captiva 2006<
9	7	Opel:	Astra H 2004-2009, Corsa D 2006<, Signum 2002<, Vectra C 2002<, Zafira 2006<
9	8	Honda:	Accord 2004<, Civic 2006<, CR-V 2009<

Číslo programu (Led dioda vyblíká 1 a 2 číslicí)		MC01JBB 5 TGB08033.hexfw	
1 číslice	2 číslice	Značka	Popis programu
2	5	Mercedes:	E (W211) 1996-2004
2	9	Volvo:	S40 2004<, V40 2004<
3	1	Volvo:	V50 2006<, V70 2004<, S60 2001<, XC90 2003<
3	2	KIA:	Carnival 2006<
3	4	Volvo:	S80 2007<
3	9	Subaru:	Impreza (pouze verze bez klíčku) 2007<, Forester (pouze verze bez klíčku) 2008<
4	1	Mazda:	5 2006<
4	2	Mazda:	6 2008<
4	3	Infiniti:	FX35 Keyless 2007 <
4	4	Porsche:	Cayman 2006<, Carrera 2007<, Boxster 2007<
4	5	Toyota:	Avensis (New) Keyless 2009<, Auris Keyless 2006<, Corolla Keyless 2006<, Camry Keyless 2006<
5	3	Ford :	Focus III 2012<
5	7	Range Rover:	Evoque 2010<
5	8	Škoda:	Octavia III 2013<
		VW:	Golf VII 2013<
6	2	Škoda:	CityGo 2012<
		VW:	Up 2012<
8	6	Renault:	Laguna III 2008<, Megane III 2008< *
8	7	Renault:	Clio III 2008<
		Renault:	Master 2010<
		Nissan:	Note 2007<, X-Trail 2007<, Micra 2005<, Tida 2007<, QUASHQAI 2007<
9	5	Saab:	9.3 2006 - 2007
9	6	Saab:	9.3 2004 - 2006, 9,5 2004>,

Změny oproti předcházející verzi SW:

1.	53B	doplněn Ford Focus 2012<
2.	58B	doplněno Škoda Octavia III 2013<, VW Golf VII 2013<

* u vozů Renault není dostupná informace o uzamčení a odemčení ovladačem vozu